

お客様各位

モトローラ・ソリューションズ株式会社
チャンネル事業本部

VXD30 認証番号ラベルの表示内容の不備について

拝啓 平素より弊社製品をご愛顧いただきまして、誠にありがとうございます。

さて、最近出荷しましたスタンダードブランドのデジタル簡易トランシーバーVXD30において、電波法に基づく技術基準適合証明の認証番号（技適番号）の表示間違いがあることが判明いたしました。技術的には全く問題なくご使用いただけますが、この表示のままでは法令上使用できない状態となるため、該当機を回収させていただき、正しい表記に修正させていただきたいと存じます。

お客様におかれましては、大変お手数をおかけしますが、ご購入頂いた販売店までご相談・ご連絡の上、トランシーバーの回収にご協力いただけますよう、何卒よろしくお願い致します。

この度はこのような問題が発生しましたこと、またお客様はじめ関係者の皆様にご迷惑、ご心配をおかけしましたこと、謹んでお詫び申し上げます。

敬具

記

1. 対象機種： VXD30

対象期間： 2023年4月以降に出荷したもので、下記のシリアル番号のもの

対象製番： PV3E245000 ～ PV3E245099、
PV3E285000 ～ PV3E285039

2. 内 容： 誤った技適番号 006-000967 の製品ラベルが VXD30 に貼付されている

正しいラベル



誤ったラベル



3. 回収方法： お買い求め頂いた販売代理店様までお問合せ下さい。改修のための返送は、無線機本体のみで構いません。

以上